




## BARRIERA EEX cod. FM550

N.B. La barra DIN di ogni barriera  
deve essere isolata



Dispositivo di Acquisizione segnale  
necessario per interfacciare la  
Linea Eex



**Barriera sicurezza intrinseca**  
cod. FM550

DESCRIZIONE	
FILE	FM550_TC-0
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	F.F.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	17/10/06