



INGRESSO LINEA	L-	⊗
	L+	⊗

Dispositivo di Acquisizione segnale necessario per interfacciare il cavo

RF = RESISTENZA DI FINE LINEA =

fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione o tabella resistenze in appendice A

M1	+	24Vdc	1	⊗
	-	24Vdc	2	⊗
	C	Guasto	3	⊗
	No/Nc	Guasto	4	⊗
	C	Allarme	5	⊗
	No/Nc	Allarme	6	⊗
	+	RS485 (m.o.)	7	⊗
	-	RS485 (m.o.)	8	⊗



DESCRIZIONE/DESCRIPTION
BARRIERA A RIFLESSIONE
A RELE' (PER DEF)
 cod. DFLB-R

FILE	DFLB-R_DEF_TC-0
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	F.F.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	16/10/06